



Общество с ограниченной ответственностью
«СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

432030, Россия, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38.

ИНН /КПП 7325050656/ 732501001

Расчетный счет № 40702810369160109032 в Ульяновском отделении №8588

ПАО Сбербанк БИК 047308602, Корсчет № 30101810000000000602

Тел./факс: 8(8422) 67-47-03; 67-47-04; 46-30-94 E-mail: certif73@mail.ru

Директору

ООО «АНКОР+»

Накорякову Сергею Михайловичу

ОГРН: 1206300065641

ИНН: 6320055105

КПП: 632001001

445043, Российская Федерация, Самарская область, город
Тольятти, улица Коммунальная, дом 31А, офис 16.

Исх. № 02-22
от 02.02.2022 г.

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, выпускаемой Вашим предприятием, требованиям **технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»**, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 сообщаем, что продукция: отремонтированные бывшие в употреблении запасные части для автомобилей, а именно:

№ п/п		Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4
1.	21010-2200012	Вал карданный в сборе 01	8708 99 970 9
2.	21050-2200012	Вал карданный в сборе 05	8708 99 970 9
3.	21211-2203015	Вал карданный задний	8708 99 970 9
4.	21211-2201012	Вал карданный передний	8708 99 970 9
5.	21213-2202010	Вал карданный промежуточный	8708 99 970 9
6.	21230-2202010-00	Вал карданный промежуточный 2123 Chevrolet Niva в сборе	8708 99 970 9
7.	11110-2215070-00	Вал привода 1111 ОКА левый короткий	8708 99 970 9
8.	11110-2915092-00	Вал привода 1111 ОКА правый длинный	8708 99 970 9
9.	21080-2215070-00	Вал привода 2108-099 левый короткий	8708 99 970 9
10.	21080-2215092-00	Вал привода 2108-099 правый длинный	8708 99 970 9
11.	21011-1003011-00	Головка блока цилиндров 21011-1003011-00 в сборе	8409 91 000 9
12.	21083-1003015-00	Головка блока цилиндров 21083-99,2110 и мод 1.5л 8-ми кл инжектор в сборе	8409 91 000 9
13.	21083-1003015-00	Головка блока цилиндров 21083-99,2110 и мод 1.5л карбюратор в сборе	8409 91 000 9
14.	21126-1003015-00	Головка блока цилиндров 2112 2170 Priora 16-ти кл в сборе	8409 91 000 9
15.	21213-1003015-00	Головка блока цилиндров 21213-1003015-00 в сборе	8409 91 000 9
16.	21213-1800020	Коробка раздаточная 213	8708 99 970 9
17.	21214-1800020	Коробка раздаточная 214	8708 99 970 9
18.	21230-1800020	Коробка раздаточная 230	8708 99 970 9

1	2	3	4
19.	21150-1700012-00	КПП 21083 креп стартера-3 болта	8708 99 970 9
20.	21100-1700012-00	КПП 2110 креп стартера-2 болта	8708 99 970 9
21.	21010-1005115	Маховик 01	8708 99 970 9
22.	21080-1005115	Маховик 08	8708 99 970 9
23.	21100-1005115	Маховик 10	8708 99 970 9
24.	11113-1005115	Маховик ОКА 113	8708 99 970 9
25.	21010-3003080-00	Маятниковый рычаг 2101-07 в сборе на подшипниках	8708 99 970 9
26.	2123-2403069	Полуось	8708 99 970 9
27.	21213-2403069	Полуось	8708 99 970 9
28.	2121-2403069	Полуось	8708 99 970 9
29.	2103-2403069	Полуось	8708 99 970 9
30.	2101-2403069	Полуось	8708 99 970 9
31.	2123-2403069-10	Полуось под АБС	8708 99 970 9
32.	21213-2302012	Редуктор переднего моста 03 Z=4,10	8708 50 990 9
33.	21210-2302012	Редуктор переднего моста 06 Z=3,91	8708 50 990 9
34.	21010-3400010	Рулевой механизм (редуктор) в сборе 01	8708 99 970 9
35.	21050-3400010	Рулевой механизм (редуктор) в сборе 05	8708 99 970 9
36.	21210-3400010	Рулевой механизм (редуктор) в сборе 21	8708 99 970 9
37.	21213-3400010	Рулевой механизм (редуктор) в сборе 213	8708 99 970 9
38.	21100-3400012	Рулевой механизм (рейка) в сборе 010	8708 99 970 9
39.	21080-3400012	Рулевой механизм (рейка) в сборе 08	8708 99 970 9
40.	21010-3501016	Суппорт 01 левый в сборе	8708 30 910 9
41.	21010-3501017	Суппорт 01 правый в сборе	8708 30 910 9
42.	21080-3501016	Суппорт 08 левый в сборе	8708 30 910 9
43.	21080-3501017	Суппорт 08 правый в сборе	8708 30 910 9
44.	21100-3501016	Суппорт 10 левый в сборе	8708 30 910 9
45.	21100-3501017	Суппорт 10 правый в сборе	8708 30 910 9
46.	21120-3501017	Суппорт 12 левый в сборе	8708 30 910 9
47.	21120-3501016	Суппорт 12 правый в сборе	8708 30 910 9
48.	21210-3501017	Суппорт 21, 213 левый в сборе	8708 30 910 9
49.	21210-3501016	Суппорт 21, 213 правый в сборе	8708 30 910 9

НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

Данная продукция может быть сертифицирована в добровольном порядке.

Настоящее разъяснение носит информационный характер и не является обязательным для правоприменения.

Действия данного разъяснения действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данной продукции, и устанавливается до 01.02.2023 г.



Заместитель директора

У. В. Маслова

Исполнитель
Инженер отдела сертификации продукции,
инспекционного контроля и оценки производства Сайткин Н.А.
Тел. 8-8422 67-47-03