



Общество с ограниченной ответственностью
«СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

432025, Россия, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38.

ИНН /КПП 7325050656/ 732501001

Расчетный счет № 40702810369160109032 в Ульяновском отделении №8588

ЦАО Сбербанка БИК 047308602, Корсчет № 3010181000000000602

Тел.: +78422795907, +78422674703. E-mail: certif73@mail.ru

Директору
ООО «Автолидер-73»
Звярюкову Никите Сергеевичу

ОГРН: 1237300001542

ИНН: 7300015258

КПП: 730001001

433502, Российская Федерация, Ульяновская область,
город Димитровград, Муловское шоссе, здание
45Б/1.

Исх. № 02-126
от 15.08.2023 г.

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, выпускаемой Вашим предприятием, требованиям технического регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (с изменениями на 21 апреля 2023 года) сообщаем, что продукция:

№ п/п	Каталожный номер	Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4
1.	4301-6105082	Ручка двери внутренняя правая (металл) (на дверь 65115 Евро)	8708 29 900 9
2.	4301-6105083	Ручка двери внутренняя левая (металл) (на дверь 65115 Евро)	8708 29 900 9
3.	5320-2918120-20	Крышка башмака балансира	8708 99 970 9
4.	5320-6104060-01	Ручка стеклоподъемника черная	8708 29 900 9
5.	5320-6105034-10	Фиксатор замка правой двери	8708 99 970 9
6.	5320-6105035-10	Фиксатор замка левой двери	8708 99 970 9
7.	5320-6105180-01	Ручка двери внутренняя черная	8708 29 900 9
8.	5320-8406000-00	Личинка замка панели (Ответная часть замка капота) 2мм	8708 29 900 9
9.	5320-8406010-01	Замок панели	8708 29 900 9
10.	53205610403K24	Стеклоподъемник электрический (комплект 2 шт.)	8479 89 970 8
11.	55111-2918074 01	Втулка башмака балансира (1 шт.)	8708 99 970 9
12.	55111-2918074-73	Втулка балансира (комплект: 4 шт. + смазка графитная 360 л.).	8708 99 970 9
13.	5320-8109020-10	Привод управления отопителем (трос печки)	8708 99 970 9
14.	2101-8406140	Трос привода капота	8708 99 970 9
15.	2108-8406140	Трос привода капота	8708 99 970 9

1	2	3	4
16.	1118-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9
17.	2109-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9
18.	2110-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9
19.	2170-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9
20.	21702-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9
21.	21901-1602210-16	Трос привода сцепления в сборе	8708 93 900 9

НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

Данная продукция может быть сертифицирована в добровольном порядке.

Настоящее разъяснение носит информационный характер и не является обязательным для правоприменения.

Действия данного разъяснения действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данной продукции, и устанавливается до 14.08.2024 г.

Директор

У. В. Маслова

Исполнитель
Ведущий инженер отдела сертификации продукции,
инспекционного контроля и оценки производства Савочкин Н. А.
Тел. – 79272705507