ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00964/24

Серия RU № 0787865

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8708 80 350 9	Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Chevrolet Cruze: SS20.104П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.104П/Л.10.000-02 Модификация 02 SS20.104П/Л.10.000-03 Модификация 03 SS20.104П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Chevrolet Aveo: SS20.105П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.105П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.105П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.105П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Hyundai Creta: SS20.106П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.106П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.106П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.106П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Kia Ceed II SS20.312П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.312П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.312П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.312П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Mazda CX-5 SS20.314П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.314П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.314П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.314П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Scoda Octavia A7 SS20.407П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.407П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.407П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.407П/Л.10.000-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Lada Vesta Racing: SS20.412П/Л.10.000У-01 Модификация 01; SS20.412П/Л.10.000У-02 Модификация 02; SS20.412П/Л.10.000У-03 Модификация 03; SS20.412П/Л.10.000У-04 Модификация 04. Амортизаторные стойки (правая, левая) передней подвески для автомобилей Hyundai Solaris: SS20.512П/Л.10.000-01 Модификация 01; SS20.512П/Л.10.000-02 Модификация 02; SS20.512П/Л.10.000-03 Модификация 03; SS20.512П/Л.10.000-04 Модификация 04.	ТУ 29.32.30-030- 93607798 - 2018 «Амортизаторные стойки подвески автомобилей. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефимов Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гаспарян Георгий Сергеевич (Ф.И.О.)

АО «Вешич», Москва, 2020 г. «Б» 3 № 334