

№ 04-223 от «20» 11 2015 г.

ООО «Руслан-Комплект»

Адрес: Украина, 72312, Запорожская область,
г. Мелитополь, ул. Красная, 17

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция, не включена в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011, № 877, технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 20.07.2012г. №60:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
<i>Диск тормозной (фрикционный) (для сельскохозяйственной техники) модели:</i> 3518020-45860 45-3502040 75-3502040 50-3502040-A 50-350204C-A-05 50-350204C-A-06 50-350204C-A-07 85-3502040-01 85-3502040-05 85-3502040-06 85-3502040-07 85-350204CH 85-3502040-01H P-3502040-A	8708309198
<i>Крыльчатки вентилятора</i>	8414900000
<i>Ремонтные комплекты (кроме составных частей ремонтных комплектов подлежащих обязательной сертификации – шарниры шаровые рулевого управления, детали защитные резиновые и резино-металлические кольца уплотнительные, чехлы, манжеты, прокладки)</i>	3917310090; 3917330090 3923900000; 3926809790 3926909990; 4009310000 4016930090; 4016939090 4016935290; 401699790 4616930090; 4901990000 4911101000; 7014000000

	722220890; 7304318090
	7307991090; 7307999000
	7318158190; 7318159050
	7318169190; 7318169950
	7318220090; 7320208550
	7415210000; 7415280000
	7609000000; 7616100000
	8208400000; 8301200050
	8302490090; 8310000000
	8409990000; 8412219900
	8413910090; 8413919050
	8414900000; 8414909000
	8421310000; 8421990000
	8425490000; 8425499050
	8428320000; 8431390000
	8432909500; 8433205900
	8433900000; 8481201000
	8434090000; 8483609100
	8433008390; 8484100050
	8434200000; 8484900050
	8434909000; 8512200050
	8512900000; 8512900050
	8512909090; 8539293000
	8544300098; 8708309198
	8708309998; 8708399050
	8708399098; 8708409058
	8708409998; 8708509158
	8708509998; 8708609958
	8708709990; 8708809998
	8708929998; 8708939058
	8708949098; 8708949958
	8708999798; 8708999858
	8716909090

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»



А.А. Гушин