



Орган по сертификации «М-ФОНД»
Общества с ограниченной ответственностью «АЭИП»
Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, дом 16, стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 150-1658 E-mail: info@mifond.org
Аттестат аккредитации № RA.RU.11A658 от 07.04.2016

№ 68 - И от 02.04.2018 г.

В компанию Meritor Switzerland AG

Neugutstrasse 89, 8600 Dubendorf, Швейцария

На Ваш запрос № 106 – В от 30.03.2018 г. сообщаем, что компоненты транспортных средств (валы привода тормозных механизмов, ремонтные комплекты автоматических регуляторов зазора тормозных механизмов (пружины, скобы, штифты, валы), крстовины, датчики включения контрольных ламп и индикаторов) не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и Решением Евразийской экономической комиссии № 77 от «14» июля 2015 г.

С уважением,

Руководитель ОС "М-ФОНД"



А.М. Иванов