

№ 07-82 от «18» 02 2016 г.

Директору
ОАО «ТАиМ»

Луценко Алексею Ивановичу

Адрес: 213830, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 177

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не подлежит обязательному** подтверждению соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 877:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Узлы и детали тормозов для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов, торговая марка «ТАиМ»: кронштейны, модели: 103-3519068/069, 103-3519068-10/069-10, 152-3519068/069, 152-3519068-10/69-10, 4370-3519068/069, 5336-3519068/069, 54321-3519068-010/069-010, 64221-3519068/069, 64221-3519068-20/069-20, 6430-3519068/069, 6516-3519068/069, 65151-3519068/069, 6923-3519068/069, МТУ-15.03.03.010/МТУ-15.03.04.010; щиты тормозов, модели: 101-3501150, 6430-3501150, 4370-3501150, 64221-3501150, 54321-3501150/151, 5336-35001150; пружина, модели: 4370-3501034, 5336-3501034, 54326-3501034; маслоуловитель, модели: 54321-3501075-10, 5336-3501076, МТУ-15.03.03.003.	8708 30 990 9

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»



А.А. Гушин