

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Поньмарев
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 8690 от 19 декабря 2011 года

Заявитель и его адрес: «Bell Automotive Products, Inc.», 8388 East Hartford Drive, Suite 102
Scottsdale, AZ 85255, USA, («Бэлл Аутомотив Продактс, Инк.» 8388 Ист Хартфорд Драйв, Сьюит 102
Скоттсдейл, АЗ 85255, США)

(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «Bell Automotive Products, Inc.», 8388 East Hartford Drive, Suite 102
Scottsdale, AZ 85255, USA, («Бэлл Аутомотив Продактс, Инк.» 8388 Ист Хартфорд Драйв, Сьюит 102
Скоттсдейл, АЗ 85255, США)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 12071 от 16.12.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3937/ПТ-11-11 от
09.12.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. №
ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, этикетки, сертификат на свободную продажу, декларация о
соответствия, паспорт безопасности, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право
представлять интересы предприятия.

Установлено: Изделия для обслуживания и ремонта транспортных средств т.м. "VICTOR": набор
двусторонних липучек, лента изоляционная, бандаж для ремонта многоцелевой, бандаж для ремонта
патрубков системы охлаждения, бандаж для ремонта виниловых поверхностей, многоцелевая лента
ремонтная двусторонняя, лента для ремонта задних фонарей, скотч односторонний водостойкий,
бандаж для ремонта глушителя - производимые фирмой «Bell Automotive Products, Inc.», 8388 East
Hartford Drive, Suite 102 Scottsdale, AZ 85255, USA, («Бэлл Аутомотив Продактс, Инк.» 8388 Ист
Хартфорд Драйв, Сьюит 102 Скоттсдейл, АЗ 85255, США), по результатам проведенных испытаний
типовых представителей образцов – Изделия для обслуживания и ремонта транспортных средств т.м.
"VICTOR": набор двусторонних липучек, лента изоляционная, бандаж для ремонта многоцелевой,
бандаж для ремонта патрубков системы охлаждения, бандаж для ремонта виниловых поверхностей,
многоцелевая лента ремонтная двусторонняя, лента для ремонта задних фонарей, скотч
односторонний водостойкий, бандаж для ремонта глушителя, область применения: автохимия - не
установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.